### LAJES COM GEOMETRIAS ESPECIAIS

# 1. INTRODUÇÃO

# 1.1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA:

O objetivo deste exemplo é a verificação do comportamento estrutural de lajes com geometrias (formas) especiais. Na literatura técnica são facilmente encontradas tabelas para a determinação dos esforços em lajes retangulares. Porém, tabelas para lajes com geometrias especiais, tais como lajes circulares, em L, triangulares e com aberturas, são difíceis de encontrar. Neste exemplo, vamos analisar uma laje em L de concreto armado com 12 cm de espessura, com bordos livres, simplesmente apoiados e engastados, conforme a figura 1. Será considerada como carregamento uma carga uniformemente distribuída sobre a superfície da laje de 2.0 tf/m2




Figura 1 – Esquema da Laje.

Trata-se de uma estrutura tridimensional, porém, adotando-se algumas aproximações aplicáveis a este problema, esta laje pode ser analisada através de um modelo bidimensional como a placa em flexão.

#### 1.2. PROPRIEDADES DO MATERIAL

Concreto Armado:

E = 1.5E6 tf/m2;

Coeficiente de Poisson = 0.2

### 1.3. PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS

Conforme a Figura 1


Altura da laje: 12 centímetros.

### 1.4. CARGA

Carga uniformemente distribuída em toda a área: P = 2 tf/m2

# 2. RESOLUÇÃO

O procedimento de resolução pode ser demonstrado no seguinte fluxograma (a ordem pode eventualmente ser quebrada em pontos específicos por conveniência):




## 2.1. INÍCIO DA ANÁLISE


- ✓ Se você ainda não iniciou o programa Abaqus/CAE, digite cmd no Menu Iniciar para abrir o Prompt de Comando e nele digite abq6122se cae para executar o Abaqus.
- ✓ Em Create Model Database na caixa Start Session que aparece, selecione With Standard/Explicit Model.

### 2.2. PRÉ-PROCESSAMENTO


✓ No menu Model à esquerda, clique com o botão direito em Model-1 e selecione Rename. Digite LajeEspecial.




✓ No menu Model à esquerda, dê duplo clique em Parts, no campo Name digite Laje, e selecione as opções: 3D, Deformable, Shell, Planar. Em Approximate size digite 20 e clique em Continue...




✓ Clique em Create Lines: Rectangle (4 lines) na caixa de ferramentas e insira as seguintes coordenadas 0,0 – 3,4; e 0,4 – 9,8. Em seguida, Clique em Auto Trim, clique duas vezes na interseção dos retângulos, tecle Esc e clique em Done.




✓ Na caixa de ferramentas, clique em Partition Face: Sketch. Selecione o lado direito. Clique em Create Lines: Connected e particione a Laje conforme a imagem e clique em Done. Tecle Esc.




✓ No menu Model à esquerda, dê duplo clique em Materials. Na janela Edit Material Renomeie o material para ConcretoArmado, selecione Mechanical>Elasticity>Elastic e digite 1.5E10 em Young's Modulus e 0.2 em Poisson's Ratio. Clique em OK.




✓ No menu Model à esquerda, dê duplo clique em Sections. No campo Name: digite SeçãoLaje, em Category selecione Shell, e em Type selecione Homogeneous. Clique em Continue...




✓ Na janela Edit Section, Certifique-se de que ConcretoArmado está selecionado em Material, selecione Value no campo Thickness, e insira o valor de 0.12 e clique em OK.




✓ Na caixa de ferramentas, clique em Assign Section. Selecione a Laje e clique em Done. Selecione Seção Laje em Section: e clique em OK.




✓ No menu Model à esquerda, abra Assembly, dê duplo clique em Instances, e clique em OK.




✓ No menu model à esquerda, dê duplo clique em Steps. Digite Carregamento no campo Name: e Clique em Continue... Então clique OK na nova janela que se abre.




✓ No menu model à esquerda, dê duplo clique em BCs. Na janela Create Boundary Condition, altere o campo Name para Engaste, Step para Initial e Types for Selected Step para Symmetry/Antisymmetry/Encastre. Clique em Continue...




✓ Selecione os lados conforme a imagem e clique em Done. Marque Encastre na janela Edit Boundary Condition e clique em OK.




✓ Repita o último passo para criar o Apoio Simples, marcando Displacement/Rotation, e selecionando os lados conforme a imagem, marcando em seguida U3.




✓ Na caixa de ferramentas, clique em Create Load. Na janela Create Load, no campo Name digite Carga, selecione o Step Carregamento, em Types for Selected Step selecione Pressure e clique em Continue...




✓ Selecione a laje e clique em Done. Clique em Brown. Na janela Edit Load, digite 2E4 no campo Magnitude e clique em OK.




✓ Na barra de contexto, em Module, selecione Mesh e selecione Part em Object. Na barra do menu principal, clique em Mesh>Element Type e selecione a Laje. Clique em Done. Abrirá a janela Element Type. Em Family, selecione Shell e em Geometric Order, selecione Quadratic e clique OK.




✓ Na barra do menu principal, clique em Seed>Part e Clique em OK.



✓ Na barra do menu principal, clique em Mesh>Part e clique em Yes.




✓ No menu model a esquerda, abra Field Output Requests (1) e clique com o botão direito em F-Output-1 e clique em Edit. Abra Forces/Reactions e marque SF, Section forces and moments e clique em OK.




### 2.3. PROCESSAMENTO

✓ No menu model à esquerda, dê duplo clique em Jobs. Na janela Create Job, apenas clique em Continue... Na janela Edit Job, clique em OK.




✓ Abra Jobs e clique com o botão direito em Job-1. Clique em Submit. Se aparecer uma janela dizendo "Job files already exist for Job-1. OK to overwrite?", clique OK. Aguarde o processamento dos dados. Estará concluído quando aparecer "(Completed)" ao lado de Job-1 no menu model à esquerda.




# 2.4. PÓS-PROCESSAMENTO


✓ No menu model à esquerda, clique com o botão direito em Job-1(Completed)>Results. A tela de análise de dados se abrirá. Na caixa de ferramentas, clique em Plot Contours on Deformed Shape.




✓ Na barra de ferramentas no canto superior à direita, selecione SM>SM2. Na barra de menus principal, clique em Viewport>Viewport Annotation Options.... Na janela aberta, selecione a aba Legend. Clique em Set Font. Na nova janela, altere Size para 14. Clique em OK nas duas janelas abertas.




✓ Na caixa de ferramentas, clique em Common Options. Na guia Labels marque Show element labels. Clique em OK.



✓ Na barra de menu principal, clique em Report>Field Output. Na janela Report Field Output, clique em S: Stress Components > Max. In-Plane Principal, S11, S22 e S12. Em, marque SM2 e clique em Apply. A mensagem aparecerá: "The field output report was appended to file "abaqus.rpt"." O arquivo abaqus.rpt pode ser encontrado em C:\Users\"Nome do Usuário"\abaqus.rpt.




✓ Repita esse procedimento, marcando apenas SM2 em SM: Section Moments na janela Report Field Output.



✓ Na barra do menu principal, clique em File>Save As.... Dê um nome ao arquivo e clique em OK (É possível também salvar o arquivo com os resultados já calculados - job-1.odb).

#### 2.5. RESULTADOS:



•	
Minimum	-19.2171E+03
At Element	18
Node	84
Maximum	52.2961E+03
At Element	106
Node	2
Total	-2.57234E+06